


اتصال دهنده ها

با توجه به تنوع مسائل در طراحی، همواره ضروری است به روش خاصی اجزای ماشین به یکدیگر متصل شوند. این تنوع موجب توسعهٔ اتصال دهنده های گوناگونی شده است که نمونه هایی در شکل نشان داده شده است.



یکی از وظایف طراح، انتخاب نوع اتصال دهنده مناسب برای اجزاء یا زیرمجموعه های ماشین است. در بحث حاضر، با تکیه بر اتصالات با کاربرد گسترده (پیچها، جوشها و پرچها) سعی می شود به کاربردها و رویه ها و الزامات طراحی هر مورد پرداخته شود.